
#### **AUTODÉTÉCTOR** REVELATEUR DE MASSES MÉTALLIQUES À SPIRE INDUCTIVE

ADT100 est un dispositif pour la détection des vehicules, il est composé d'un élément sensible à la variation d'inductance et d'un dispositif de révélation.
On en trouve l'application:
\* dans la révélation des véhicules sur des parkings réglementés
\* dans la révélation des véhicules sur des parkings réglementés


- \* pour la révélation des masses métalliques en général La rélevation est signalée par deux relais: \* un relais impuisif A FONCTIONNEMENT SELECTIONNABLE PAR DIP SWITCH
- \* un second relatis retardé qui reste exité pour un temps de 0,5 ou 5 sec, (réglage par le DIP 3) du moment où la masse métallique se déplace de l'élément sensible.



GARANTIE - le producteur offre une garantie de 12 mais à partir de la date de fabrication indiquée sur le produit. Elle est limitée à la réparalite au substitution gratuites des composants que le producteur frouve défectueux pour manque de qualités essentielles dans les matériaux ou pour insufficance de frança. La garantie ne course pas les dommages ou les défauts dès aux agents extérieurs, à la manque d'entrettern, au surcharge, à trusure, au chaix du type inexact, ou à d'autres causes dont le producteur décline foute responsabilité, Les produits allerés ou manipuées ne seront pas remplacés ni réparés.

## RÉALISATION D'UN ELEMENT SENSIBLE


L'élément sensible est constitué d'une spire réalisée avec un câble bipolaire, tripolaire ou quadripolaire de section 1-1.5mmq



6-1620800 rev.1 23.09.1999

page 2 de 3

### **EXAMPLE D'INSTALLATION**




# INSTALLATION:

Interrer l'élément sensible, comme en figure, en faisant attention à ne pas déplacer la spire; elle doit être interrée à une profondeur pas superieure à 10 cm et à une distance de minimum 1 m d'éventuelles structures métalliques. Effectuer les branchements de dérivation dans un réciplent étamé. La connexion avec le détecteur doit être effectuée avec un bout de cable à deux fils qui devroient êtres sous tressés pour éviter des mouvais fonctionnement du dispositif. Ce cable-cl doit être le plus court possible et pas plus long de 5m.

Effectuer les branchements du détecteur comme illustré dans le schéma A. Alimenter le dispositif (témoin d'alimentation allumé). Effectuer les branchements du détecteur comme litustie dans le schema A. Alimenteir le alspostiit (ternoin d'a imentation allume), Quand on l'active, le défecteur exécute un auto-tarage; on conseil de letaire le dispositif en appuyant le bauton de tarage, par l'archère du récipient, il faut utiliser le bouton aussi pour débloquer le système en cas d'impasse, Le témoin d'alarme s'éteint pour un peu, puis il s'allume (fonctionnement normale). En cas de relèvement d'une masse métallique, ce témoin s'éteint en signalant la présence du métal, puis ils 'allume quand la masse métallique n'est plus près de l'étément sensible. Quand la masse métallique reste pour plus que 30 secondes sur l'étément sensible, le dispositif exécute un auto-tarage, avec la volture en charge. En cette façon sisur l'étément sensible passe une autre volture le détecleur peut le révéter.

N.B. Régler la sensibilité de fáçon de relever la masse métallique désirée. Effectuer des preuves avec des masses métalliques sur la spire et régler, avec les DIP, la sensibilité au juste niveau en faisant attention qu'elle ne soit pas trop élevée. Si l'on veut avoir une majeure sensibilité, il faut modifier la spire en faisant plusieurs tours avec le cable; faire attention à ne dépasser pas les ilmites de

#### DOMAIN D'ACTION DE L' ÉLÉMENT SENSIBLE



A-1A20A00 rav1 23 09 1999

name 3 de 3